

FICHA TECNICA

1.0 NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:



Producto final: TRAMPA JACKSON

1.1. Identificación del fabricante:

Nombre: **SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.**

Dirección: Edificio ECONEX, Calle Mayor, 15B, 30149 Siscar - Santomera, Murcia, España

2.0 INFORMACIÓN Y CARACTERISTICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	ECONEX TRAMPA JACKSON	
Codigo del producto	UIPFETA188	
Descripción	<p>La trampa ECONEX TRAMPA JACSON es una trampa triangular consistente en una lámina de cartón plastificado de color blanco resistente al agua, con una apertura de sección triangular de 12 cm de lado, y una profundidad de 18 cm. La trampa cuenta con un insert o lamina adhesiva de 216 cm² (12 x 18 cm) con una cuadrícula impresa en negro de 2 x 2 cm, por una cara. La lámina se encuentra recubierta por la cara impresa de una cola adhesiva sensible a la presión, sin disolventes.</p> <p>Cuenta con dos pestañas de 1,5 x 6 cm en el lado más corto, sin adhesivo, para facilitar su instalación y extracción.</p> <p>La trampa se acompaña de un colgador de alambre que cuenta con una espiral central destinada a alojar un dispensador de feromona, tipo cilindro de fibras adsorbentes.</p>	
Embalaje	Bolsa de poliestileno conteniendo 10 unidades.	
Almacenamiento del producto	Debe almacenarse en su embalaje original en un lugar seco y protegido de la acción directa del sol.	
Recomendaciones de uso	Esta trampa es frecuentemente usada para la captura selectiva de la mosca de la fruta, cebada con atrayentes específicos como ECONEX CERATITIS CAPITATA (L.D.), con fines de monitoreo. El dispensador de feromona o atrayente puede introducirse en la espiral del alambre de soporte o bien colgarse del mismo dentro de la trampa.	
Activación de la trampa	La trampa se activa al colocar el atrayente adecuado en la misma.	
Para uso en detección y seguimiento poblacional	Colocar 1 a 3 trampas por ha. Las trampas pueden estar activas durante todo el año, y deben estar presentes en el cultivo dos o tres semanas antes del vuelo del insecto.	
Captura masiva	Para realizar captura masiva el número de trampas colocadas debe ser aumentado, teniendo en cuenta la ubicación, superficie y homogeneidad de las parcelas. En términos generales recomendamos una densidad de 20 a 40 trampas por hectárea.	

**Eliminación de los
productos usados**

Se deberán respetar las normativas locales y nacionales. Se deberá entregar el producto agotado al gestor autorizado de residuos, o cualquier otro sistema de eliminación controlada. Medios de eliminación de los envoltorios usados: Entregar el producto agotado a un gestor autorizado para su eliminación, o cualquier otro sistema de eliminación controlada.

**Consejos de
seguridad**

No poner en contacto el producto con alimentos. Manipular con guantes de protección (AQL=1.5). En caso de manipulación sin protección, lavar las manos tras el uso.

Fecha de última actualización: 7 de setiembre de 2016